

LES INCIDENTS



DIAGNOSTICS
ET
REMÈDES



Mis à disposition par Citroën 21

CHASSIS

| INCIDENTS CONSTATATIONS | CAUSES | INDICES | REMÈDES | N° OPÉR. CATAL. |
|---|---|---|---|---|
| <p>Suspension dure.</p> <p>Châssis.</p> <p>La manivelle n'accroche pas.</p> <p>Bruits, grincements.</p> | <p>Ressorts mal graissés.</p> <p>Amortisseurs mal réglés.</p> <p>Pneus trop gonflés.</p> <p>Mauvais alignement du guide.</p> <p>Boulons d'assemblage des- serrés.</p> | <p><i>Grincements sur mauvais pavés.</i></p> <p><i>Tous les grincements ou "Rossignols" sont préjudiciables à la durée de la voiture. Ces bruits et les incidents susceptibles d'en découler seront généralement évités en faisant pulvériser le dessous du véhicule, surtout à la mauvaise saison et en faisant resserrer toute la boulonnerie au moins une fois par an.</i></p> | <p>Pulvérisation des ressorts ou démontage pour graissage.</p> <p>Régler amortisseurs.</p> <p>Vérifier pression.</p> <p>Ajustage du guide.</p> <p>Resserrage général des boulons.</p> | <p>282-283</p> <p>287</p> <p>210</p> <p>211</p> |

CHASSIS

| INCIDENTS CONSTATATIONS | CAUSES | INDICES | REMÈDES | N° OPÉR. CATAL. |
|--|--|---------|--|--------------------|
| <p>Bruits provenant de pièces détériorées ou de ruptures.</p> | Panier d'accus cassé. | | Remplacer panier d'accus. | 213 |
| | Fixation du silencieux cassée. | | Remplacer bride ou caoutchouc. | 240-244 |
| | Chicane silencieux des-soudée. | | Réparation silencieux. | 240 |
| | Silencieux éclaté. | | Remplacement silencieux. | 240 |
| | Tuyauterie d'échappement desserrée ou fêlée. | | Resserrage ou remplacement de la tuyauterie. | 241 |
| | Tirants de radiateur cassés ou desserrés. | | Remplacer tirants radiateur. | 262 |
| | Attache capot défectueuse ou cassée. | | Remplacer attache capot. | 214 |
| | Intégral desserré ou fendu. | | Faire soudure ou changer intégral. | |

Imprimerie des Usines Citroën

- - 5-33 - A. C. 2959 - -

Mis à disposition par Citro 21

www.citroen-rosalie.fr