

LES INCIDENTS



**DIAGNOSTICS**  
**ET**  
**REMÈDES**



*Mis à disposition par Citroën 21*

# DÉMARREUR

INCIDENTS CONSTATATIONS	CAUSES	INDICES	REMÈDES	N° OPÉR. CATAL.
<b>Démarrreur ne fonctionne pas.</b>	Batterie défectueuse.	<i>N'entraîne pas suffisamment.</i>	Recharge ou échange batterie.	301
	Bendix défectueux	<i>Pignon reste collé, ressort cassé.</i>	Vérification partie mécanique.	319
	Couronne démarrreur défectueuse.	<i>Bruit à l'attaque.</i>	Échange couronne.	321
	Contact défectueux.	<i>Vérifier tirette et levier.</i>	Réparation ou échange contact.	
	Câble cassé ou usé.	<i>Si cassé aucun contact, si usé manque de force.</i>	Échange du câble.	
	Induit défectueux.	<i>Ne tourne pas.</i>	Vérification partie électrique, si nécessaire révision.	320 317
	<b>Démarrreur coincé.</b>	Batterie défectueuse.		Recharge batterie.
Mauvais alignement.			Dépose du démarrreur et ajustage.	315
Couronne ou pignon défectueux.			Échange du pignon de bendix ou de la couronne.	
<b>La dynamo ne charge pas.</b>	Flasque cassé.		Échange du flasque.	319-321
	Charbons usés ou portant mal.	<i>Sifflement.</i>	Changer les charbons.	326
	Collecteur sale.		Le nettoyer.	326

# DYNAMO

INCIDENTS CONSTATATIONS	CAUSES	INDICES	REMÈDES	N° OPÉR. CATAL.
<p><b>Dynamo charge trop ou trop peu.</b></p>	Collecteur usé.		Révision de la dynamo.	329
	Induit coupé.		d°	d°
	Inducteurs coupés.		d°	d°
	Conjoncteur colle.		Régler le débit. Nettoyer les vis.	325 329
	Débit mal réglé,	Ampèremètre.	Régler le débit.	325
	Courroie desserrée.	La courroie patine.	Régler la tension de la courroie.	325

Imprimerie des Usines Citroën

- - 5-33 - A. C. 2959 - -

Mis à disposition par Citroën 21

[www.citroen-rosalie.fr](http://www.citroen-rosalie.fr)