

LES INCIDENTS



**DIAGNOSTICS**  
ET  
**REMÈDES**



*Mis à disposition par Citroën 21*

# DÉMARREUR

INCIDENTS CONSTATATIONS	CAUSES	INDICES	REMÈDES	N° OPÉR. CATAL.
<b>Démarrreur ne fonctionne pas.</b>	Batterie défectueuse.	<i>N'entraîne pas suffisamment.</i>	Recharge ou échange batterie.	301
	Bendix défectueux	<i>Pignon reste collé, ressort cassé.</i>	Vérification partie mécanique.	319
	Couronne démarrreur défectueuse.	<i>Bruit à l'attaque.</i>	Échange couronne.	321
	Contact défectueux.	<i>Vérifier tirette et levier.</i>	Réparation ou échange contact.	
	Câble cassé ou usé.	<i>Si cassé aucun contact, si usé manque de force.</i>	Échange du câble.	
	Induit défectueux.	<i>Ne tourne pas.</i>	Vérification partie électrique, si nécessaire révision.	320 317
	<b>Démarrreur coincé.</b>	Batterie défectueuse.		Recharge batterie.
Mauvais alignement.			Dépose du démarrreur et ajustage.	315
Couronne ou pignon défectueux.			Échange du pignon de bendix ou de la couronne.	
<b>La dynamo ne charge pas.</b>	Flasque cassé.		Échange du flasque.	319-321
	Charbons usés ou portant mal.	<i>Sifflement.</i>	Changer les charbons.	326
	Collecteur sale.		Le nettoyer.	326

# DYNAMO

INCIDENTS CONSTATATIONS	CAUSES	INDICES	REMÈDES	N° OPÉR. CATAL.
<p><b>Dynamo charge trop ou trop peu.</b></p>	Collecteur usé.		Révision de la dynamo.	329
	Induit coupé.		d°	d°
	Inducteurs coupés.		d°	d°
	Conjoncteur colle.		Régler le débit. Nettoyer les vis.	325 329
	Débit mal réglé,	Ampèremètre.	Régler le débit.	325
Courroie desserrée.	La courroie patine.	Régler la tension de la courroie.	325	

---

Imprimerie des Usines Citroën

- - 5-33 - A. C. 2959 - -

---

Mis à disposition par Citroën 21

[www.citroen-rosalie.fr](http://www.citroen-rosalie.fr)